










Set di Bracci per pinza a X delle puntatrici GYSPOT BP.LX e LCX, 100 R e 32 D.

I bracci X1, X2, X6 sono progettati per un raffreddamento a liquido e sono compatibili con un raffreddamento ad aria.





Tutti i bracci sono in rame a eccezione dei bracci X4, X11 e i bracci X5 che sono in alluminio. (Salvo gli elettrodi che sono in rame per il X5)

Prima di cambiare il set di bracci, bisogna staccare la pompa ad acqua selezionando la modalità di regolazione pinza.




## X (Ø 25 mm) + Cappe Ø 13 mm



### X4 (A, B & C) combinazioni



### Pannello di bracci



### CONTROLLO DEI PUNTI



Lamiera

HLE / HTS 1,0 mm (x150) Rif 050181

THLE / VHTS 2,5 mm (x150) Rif 050167



### CONSUMABILI

Scatoli di consumabili Spotter  
Rif 050068



Chiave smonta cappe  
Rif 050846



Grasso da contatto  
Rif 050440